

СОГЛАСОВАНО

Председатель Межрегиональной общественной организации помощи инвалидам «Прекрасный мир»



Никитин А.Г.

2020г

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий ГБДОУ детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга



Г.Р. Бикаева

2020г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 16-2603/2020

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 3-х этажное здание, 1701,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5219 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 1965
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации : 199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 199178, Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 55А
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 576-9372; tuvo@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с

нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта

- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 180 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От станции метро «Приморская» пешком 15мин.
Автобус: №47, №100 Троллейбус: №9, Маршрутное такси: №32
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на Малом проспекте д.63/14 до объекта: 510 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДУ(С), ДЧ (О,Г), ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К), ДУ(О,С), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-

4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту от остановки	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВНД	О - ДУ	С - ВНД	Г - ДЧ	У - ДЧ
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)
- 4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации
- 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)
- 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте социальной инфраструктуры) к Паспорту доступности ОСИ № 16-2603/2020 от 26 марта 2020 г.
2. Акта обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ №16-2603/2020 от 26 марта 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 3-х этажное здание, 1701,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5219 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1965
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации : 199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 199178, Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 55А
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 576-9372; tuvo@gov.spb.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 180 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От станции метро «Приморская» пешком 15мин.
Автобус: №47, №100 Троллейбус: №9, Маршрутное такси: №32
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на Малом проспекте д.63/14 до объекта: 510 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована).

4. Управленческие решения

- 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.2. Адрес объекта: 199406, г. Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
отдельно стоящее 3-х этажное здание, 1701,8 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да, 5219 кв. м;
- 1.4. Год постройки здания: 1965
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - информация отсутствует, капитального - информация отсутствует

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Наименование организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.7. Юридический адрес организации: 199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 199178, г. Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, д.55А
- 1.13. Телефон, E-mail вышестоящей организации: Тел. 576-93-72; tsvo@gov.spb.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности - ОКВЭД- 85.11 Дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей
- 2.3. Форма оказания услуг: по месту предоставления услуги
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением интеллекта
- 2.6. Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность): 180 человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:
От станции метро «Приморская» пешком 15 мин.
Автобус: №47, №100 Троллейбус: №9, Маршрутное такси: №32
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние от остановки:
на Малом проспекте д.63/14 до объекта: 510 м; время движения (пешком): 10 мин
- 3.2.2. Перекрестки наличие - регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером
- 3.2.3. Информация на пути следования к объекту (наличие - акустическая, тактильная, визуальная; отсутствие): отсутствует
- 3.2.4. Перепады высот на пути пешеходного движения: да, занижение бордюрного камня
- 3.2.5. Обустройство перепадов высот для инвалидов на креслах-колясках: нет;
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)
2	Вход (входы) в здание	ВНД(К), ДУ(С), ДЧ (О,Г), ДП-И (У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К), ДУ(О,С), ДП-И (Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.2	Зальная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-
4.4	Кабины индивидуального обслуживания	-
5	Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)
7	Пути движения к объекту от остановки	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)

** - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушениями зрения, Г - с нарушениями слуха, У - с нарушениями умственного развития) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ (К, О, С, Г, У) - доступно условно (указать категорию инвалидов); ВНД - временно недоступно (*)

(*) - состояние доступности указано в соответствии с приказом Минтруда России от 25.12.2012 № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики».

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

К - ВВД	О - ДУ	С - ВВД	Г - ДЧ	У - ДЧ
----------------	---------------	----------------	---------------	---------------

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные решения
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный, текущий ремонт, организационные решения
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный, текущий ремонт, организационные индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные решения, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения

* - Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания; организационные решения.

4.2. Период проведения работ _____ в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

К - ДЧ	О - ДП	С - ДЧ	Г - ДП	У - ДП
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4.4. Для принятия решения требуется / не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников)

4.4.3. техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга» по адресу: <https://www.city4you.spb.ru>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

Приложение 1	Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
Приложение 2	Входа (входов) в здание	на 3 л.
Приложение 3	Путей движения в здании	на 3 л.
Приложение 4	Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
Приложение 5	Санитарно-гигиенических помещений	на 2 л.
Приложение 6	Системы информации (и связи) на объекте	на 4 л.
Приложение 7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	на 1 л.
Приложение 8	Результаты фотофиксации на объекте (в электронном виде, 38 файлов)	в 1 архиве
Приложение 9	Полэтажные планы на 1 л. (в электронном виде)	в 1 архиве

Руководитель рабочей группы:

Бикаева Г.Р.

Заведующий ГБДОУ детский сад № 16

Василеостровского района Санкт-Петербурга

Члены рабочей группы:

Дубик Г.А.


представитель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»Специалист по разработке проектов
Уд. № 7827 00073664

Мануева С.С.

Заместитель заведующего по АХЧ




Тамбаум О.В.

Старший воспитатель


(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)
(Подпись)

**1. Результаты обследования:
1. Территория, прилегающей к зданию (участок)**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ в/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ в плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
1.1	Вход на территорию	нет	 фото 01  фото 02  фото 03	<p>Система двусторонней голосовой связи на высоте более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде инвалидов на креслах-колясках, в зоне доступной для всех категорий инвалидов</p> <p>Отсутствует тактильная пиктограмма системы двусторонней голосовой связи</p> <p>Отсутствует тактильная, информирующая табличка с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов)</p> <p>Отсутствует на входном узле тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед калиткой</p> <p>Не использованы контрастные</p>	К,О,С,Г,У	<p>- На элементе калитки входа на территорию, установить систему двусторонней голосовой связи на высоте не более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде инвалидов на креслах-колясках п. 7.1.9 СП 59.13330.2012</p> <p>- Обозначить тактильной пиктограммой систему двусторонней голосовой связи в соответствии с п. 5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>- Разместить тактильную, информирующую табличку с использованием рельефных знаков и символов рельефно-точечного шрифта Брайля, с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) п.4.1.3.п.5.5.3 СП 59.13330.2012</p> <p>- Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов, п.5.5.1 СП 59.13330.2012</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, предупреждающие перед калиткой ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>- Использовать контрастные сочетания проёма калитки п. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p>	<p>Организовать индивидуальные решения</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>	

		 	<p>сочетания каирёма калитки</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p> <p>Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории имеет высоту менее 0,05 м.</p> <p>На пути движения к калитке, крышка люка колодца имеет ширину ячеек больше нормы.</p>	<p>- Установить тактильный уличный стенд с рельефно-графической информацией об объекте. п.4.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.2.1.1 ГОСТ Р 51671-2015</p> <p>- Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории принимать не менее 0,05 м.п. 4.1.9 СП 59.13330.2012</p> <p>- Следует заменить крышку канализационного люка на крышку с шириной ячеек не более 0,013 м, для диаметром круглых отверстий не более 0,018 м п. 4.1.11, 4.1.17 СП 59.13330.2012,</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>
1.2 Автостоянка (парковка)	нет	 <p>фото 01</p>	<p>В указанном месте парковочные зоны не оборудованы согласно п. 4.2.1 - 4.2.4 СП 59.13330.2012.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>- Оборудовать парковочную зону для легкого автотранспорта инвалидов согласно п. 4.2.1 - 4.2.4 СП 59.13330.2012</p>	<p>Организационные решения</p>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту (участок)	ДП-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)	-	01 - 07	Текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью по пути движения на территории (от входной калитки).






Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ




I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Главный вход							
2.1	Входная площадка	есть Лист 3	 фото 08	Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени Ширина входной площадки меньше нормы - 1,2м. Система двусторонней голосовой связи на высоте <i>более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства</i> при фронтальном подъезде инвалидов на креслах-колясках, в зоне доступной для всех категорий инвалидов Отсутствует на входном узле тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.	К,О,С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами, п.4.1.12 СП 59.13330.2012. -Размеры входной площадки при открывании полотна двери наружу должны быть не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м п.5.1.3 СП 59.13330.2012 -Рядом с входной дверью, установить систему двусторонней голосовой связи на высоте не более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде инвалидов на креслах-колясках п. 7.1.9 СП 59.13330.2012 -Обозначить тактильной пиктограммой систему двусторонней голосовой связи в соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012 Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов, п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполнение предупред. функцию перед входной дверью ГОСТ Р 52875-2018	Капитальный ремонт Текущий ремонт
			 фото 10	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполнение предупредительную функцию перед входной дверью. Не использованы контрастные сочетания проёма входной двери	К,О,С,Г,У С С	- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполнение предупред. функцию перед входной дверью ГОСТ Р 52875-2018 - Использовать контрастные сочетания проёма двери п. 6.4.1 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

2.2	Входная дверь.	есть Лист 3	 фото 12  фото 13	<p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка порога входной двери, внутренней двери тамбура.</p> <p>Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проема в свету, завалшен порог входной двери).</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.</p> <p>Размеры тамбура не соответствуют норме- 1,3х2,0м.</p>	<p>-В полотне входной двери, предусмотреть смотровую панель п.5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>- И использовать контрастные сочетания двери стенам. 6.4.1 СП 59.13330.2016</p> <p>- Привести ширину дверных полотен до 0,9 м. согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012.</p> <p>- Привести параметр порога входной двери согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>- Установить доводчик с задержкой закрытия п.5.1.6 СП 59.13330.2012</p> <p>-Привести в соответствие с п.5.1.7 СП.59.13330.2012</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p>
2.3	Эвакуационный выход	есть Лист 3	 фото 14  фото 15  фото 16	<p>Отсутствует кнопка вызова ответственного сотрудника организации для сопровождения до места предоставления услуги.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>На проступях краевых ступеней отсутствует контрастная маркировка</p> <p>Подступенок имеет разную высоту-0,18-0,22м.</p> <p>Лестничный марш не оборудован опорными поручнями, что не соответствует п. 5.2.15 СП 59.13330.2012 и является потенциально травмоопасным для детей и всех категорий МПН.</p> <p>Краевые ступени не выделены цветом</p>	<p>С</p> <p>О,С</p> <p>О,С</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>-Обозначить тактильной раммой кнопку вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги в соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012</p> <p>-Тактильные напольные указатели перед лестницами выполнять ГОСТ Р 52875-2018 п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>- Для открытых лестниц следует принимать высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>-Вдоль обону сторон открытых лестниц, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), п.5.2.15 СП.59.13330.2012</p> <p>- Выделить цветом или фактурой краевые ступени наружной лестницы согласно п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p>

2.4	Доступ в здание инвалидов на креслах-колясках	нет Лист 3		Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные подъемные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	К	- Разработать проект наружного пандуса в соответствии нормативам согласно п. 5.2.13 – п.5.2.16 СП 59.13330.2012 или подъемной платформой п.5.2.17 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт Текущий ремонт
2.5	Входная площадка Входные двери	есть Лист 3	 	Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени 5.1.7 СП 59.13330 2012 На площадке имеется технологическое углубление. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели перед входной дверью. Ширина входной двери, внутренней двери тамбура - 0,63м. меньше нормы. Доводчик двери не обеспечивает 5-секундную задержку при закрытии Высота дверного порога входной двери - 0,02м, выше нормы	К,О,С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	- Неполностью применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Выровнить с уровнем поверхности покрытия пола.5.1.7 СП 59.13330 2012 - Обозначить тактильной пиктограммой доступности п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильные указатели, перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Обеспечить ширину рабочей створки двери 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 - Оборудовать дверь доводчиком, обеспечивающим задержку закрывания двери, 5 секунд п. 5.1.6 СП 59.13330.2012 - Обеспечить высоту порога входной двери 0,014 м п.5.1.4 СП 59.13330.2012	Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание	ВНД(К), ДУ(С), ДЧ (О,Г), ДП-И (У)	Лист 3	08 - 19	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.



** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



Комментарий к заключению:

До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью при входе в здание.

**1. Результаты обследования:
3. Путей движения в здании**

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
Лестница								
3.1	Межэтажный лестничный марш 1,2 Входные двери в группы 1 и 2 этаж.	есть Лист 1-3	 фото 24	<p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов</p> <p>Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредж. функцию перед входной дверью</p> <p>Ширина входной двери меньше нормы - 0,88м</p> <p>Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени (только на третьем этаже)</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>С</p> <p>К,О,С,Г,У</p> <p>К,О,С</p> <p>К,О,С</p> <p>С</p>	<p>-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредж. функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018</p> <p>- Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>- Обеспечить высоту порога двери (высоту элемента порога) не более 0,014 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012</p> <p>-Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами, п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>- Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупреджающую функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>- Дополнительные поручни в дошкольных образовательных организациях на лестницах, используемых детьми, следует устанавливать на высоте 0,50 м и принимать диаметром 0,30 м для оптимального тактильного контакта</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Капитальный ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p>	
			 фото 25	<p>Перед лестничным маршем отсутствуют тактильные предупредительные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола.</p> <p>Межэтажный лестничный марш с внутренней стороны по всей длине оборудован ограждением с поручнями (на высоте 1,1 м по верху ограждения, и дополнительным детским поручнем,</p>	<p>К,О,С,Г,У</p>			
			 фото 21					

		 <p>фото 23</p>  <p>фото 20</p>	<p>установленным на высоте 0,67 м). Поручень перил с внутренней стороны лестницы прерывается</p> <p>Отсутствуют завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы на 0,3 м.</p> <p>На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p>	<p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p>	<p>п. 5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017). -Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.п.5.2.15 СП59.13330.2012 -Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (для детей) и не более 50 мм (поручни для взрослых) п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017 -Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее до завершения п.5.2.15 СП59.13330.2012 - Оборудовать пути движения тактиль-ными пиктограммами, к доступному выходу, движения по лестнице п. 5.5.1 СП 59.13330.2012</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Организа-ционные решения</p>
<p>3.2 Пути эвакуации</p>	<p>есть Лист 1-3</p>	 <p>фото 26</p>	<p>Эвакуация, согласно имеющемуся плану, производится с первого, второго, третьего этажа.</p> <p>По - внутренней лестнице №1 По - внутренней лестнице №2 во внутреннюю территорию.</p> <p>Эвакуационные выходы не соответствуют требованиям доступности для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения.</p>	<p>К,О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p> <p>О,С,Г,У</p>	<p>-Разработать пути эвакуации для инвалидов и МПН с учётом требований п.5.2.23, п.5.2. СП 59.13330.2012 -На планах эвакуации должны быть обозначены места расположения зон безопасности п.5.2.30 СП 59.13330.2012 - Выделить контрастным цветом проступи краевых ступеней в каждом марше внутренних эвакуационных лестниц п.5.2.31 СП 59.13330.2012 применить, предупредительные указатели, (контрастные по цвету, с фотолюминесцентным покрытием, противоскользяще тактильные) шириной 0,08 - 0,10 м; на расстоянии 0,03-0,04 м от края проступи п. 6.2.8, п.6.2.29 СП 59.13330.2016</p>	<p>Текущий ремонт</p> <p>Текущий ремонт</p> <p>Организа-ционные решения</p>

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Пути движения в здании	ВНД(К), ДУ(О,С), ДП-И (Г,У)	Лист 3-5	20 - 26	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.




** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.





Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в здании.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения объекта

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
Вариант 1 – зона обслуживания инвалидов							
4.1	Кабинетная форма обслуживания						
4.1.1	3 этаж Кабинет звонящего Медицинский кабинет.	есть Лист 5 поз.3.5	 фото 32	Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью Ширина входных дверей меньше нормы -0,78м Отсутствуют тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Обеспечить ширину рабочей створки двери п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 - Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6. СП 59.13330.2016 - На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с п.7.1.8 СП 59.13330.2012 - Присмотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование п.8.2.2.15 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, и однозначное обозначение объектов и мест посещения согласно п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
			 фото 33	Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения.	К,О,С,Г,У		
			 фото 31				

4.2	Зальная форма обслуживания											
4.2.1	1 этаж: спойтинговый зал, музыкальный зал	есть Лист 3,4					Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью Ширина входных дверей меньше нормы -0,78м Отсутствуют тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы На основных путях движения отсутствует тактильная направляющая полоса. Отсутствуют технические средства информирования, ориентирования. Отсутствует обеспечение средствами информационной поддержки на путях движения.	К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У	-Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупред. функцию перед входной дверью. ГОСТ Р 52875-2018 - Обеспечить ширину рабочей створки двери п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 - Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6. СП 59.13330.2016 - На основных путях движения следует предусмотреть тактильную направляющую полосу с п.7.1.8 СП 59.13330.2012 - Предумотреть технические средства информирования, ориентирования и сигнализации, обеспечивающие визуальное, тактильное, звуковое информирование п.8.22.15 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения знаками, обеспечивающих непрерывность информации, и однозначное опознание объектов и мест посещения согласно п.6.5.1 и 6.5.2 СП 59.13330.2016	Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт		
4.3	Прилавочная форма обслуживания											
4.4	Кабинь индивидуального обслуживания		нет									
			нет									
Вариант II – места приложени труда инвалидов												
Места приложени труда инвалидов		нет										
Вариант III – жилые помещени												
Жилые помещени		нет										

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения объекта				
Кабинетная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	Лист 5 поз.3.5	31-33	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
Зальная форма обслуживания	ВНД (С), ДУ (К,О,Г,У)	Лист 3,4	34,36,37	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения
Прилапочная форма обслуживания	-	-	-	-
Кабины индивидуального обслуживания	-	-	-	-



* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - доступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василесостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционального планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов		
5.1	Туалет 3-го этажа (служебный)	есть Лист 5 Поз.3.1	 фото 27	Отсутствует тактильная, рельефно-графическая, информационная мемлосхема столового помещения. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности. Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени Параметры входной двери не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету -0,89м). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения до ремонта или реконструкции помещения не соответствует требованиям для инвалидов.	К,О,С,Г,У	- Установить тактильную рельефно-графическую информационную мемлосхему п.8.1.6. СП 59.13330.2016 - Обозначить входной узел тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. п.5.5.1 СП 59.13330.2012 - Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами. п.4.1.12 СП 59.13330.2012 - Обеспечить ширину рабочей створки двери «в чистоте» не менее 0,90 м п. 5.1.4 СП 59.13330.2012 - Применить решение с контрастным сочетанием цветов дверной ручки и дверного полотна п.5.4.1 СП 59.13330.2012 - Рассмотреть возможность организации универсальной кабины уборной, в соответствии с п. 5.3.1, 5.3.3, 5.3.6. СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261-17, доступной для посетителей с инвалидностью.	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Капитальный ремонт
			 фото 30		К,О,С,Г,У		

II. Заключение по зоне:



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С), ДУ (О,Г,У)	Лист 5 Поз.3.1	27 - 30	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные решения





* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.
 ** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальные решения с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.





Комментарий к заключению: До устранения замечаний следует предусмотреть организацию помощи сотрудников школы для людей с инвалидностью в зонах целевого назначения.

**I. Результаты обследования:
6. Системы информации и связи (во всех зонах)**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
6.1	Визуальные средства							
6.1.1	Входная калитка Главный вход Кабинет заведующего Медицинский кабинет Эвакуационный выход Спортивный зал, Музыкальный зал	есть Лист 3-5	 фото 02.	Отсутствует пиктограмма системы двусторонней голосовой связи Отсутствует, информирующая табличка с названием учреждения, времени оказания услуг (приемных часов) Не использованы контрастные сочетания проема калитки Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание. (Уличный стелд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).	К,О,С,Г,У К,О,С,Г,У С К,О,С,Г,У	-Обозначить тактильной рамкой систему двусторонней голосовой связи в соответствии с п.5.5.8 СП 59.13330.2012 -Обозначить, информирующей табличкой с номером вызова ответственного сотрудника организации для оказания помощи инвалидам по сопровождению до места предоставления услуги п.5.5.8 СП 59.13330.2012 - Использовать контрастные сочетания проема калитки п. 6.4.1 СП 59.13330.2016 -Установить тактильный уличный стелд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте. в соответствии с п.4.1.3 СП 59.13330.2012, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2015	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт	
			 фото 33.					

6.2 Акустические средства							
6.2.1	Кабинет заведующего Медицинский кабинет Эвакуационный выход Спортивный зал, Музыкальный зал	Лист 3-5	 фото 37	Отсутствует система усиления слышимости для людей с нарушением слуха.	Г	- Предусмотреть систему усиления звука (индивидуальных беспроводных устройств) для посетителей с нарушением слуха (п. 7.1.12 СП 59.13330.2012 п. 8.1.10 СП 59.13330.2016). Текущий ремонт Инл. решение с ТСР	
6.3 Тактильные средства							
6.3.1	На основных путях следования	есть Лист 3-5	 фото 07	Отсутствуют наземные тактильные предупреждающие указатели на путях пешеходного движения для инвалидов по зрению, согласно п. 4.1.10 СП 59.13330.2012. При входе в здание отсутствует уведомляющая информация о размещении помещений, что затрудняет ориентирование посетителей согласно п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	С К,О,С,Г,У	- Тактильные указатели следует размещать на расстоянии 0,80-0,90 м до препятствия. Ширина тактильной полосы предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,50-0,60 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Тактильные указатели для инвалидов по зрению (предупреждающие тактильно-контрастные указатели), согласно п. 5.8 СП 136.13330.2012 должны быть установлены на следующих элементах путей движения: 1. Перед выходом. 2. Перед лестничным маршем наружной лестницы главного входа, междуэтажными лестничными маршами 1,2,3,4,5, (внизу, при приближении к лестнице по территории, и наверху входной площадки при приближении к началу спуска с лестницы). 3. Перед входными дверьми Тактильные указатели следует размещать на расстоянии 0,80-0,90 м до препятствия. Ширина тактильной полосы предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,50-0,60 м и входить в общее нормируемое расстояние до препятствия. Указатель должен заканчиваться до препятствия (до внешнего края проступи верхней и нижней ступеней) на расстоянии	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
6.3.2	Доступные входы в здание		 фото 08  фото 15		С		

					К,О,С,Г,У	0,30 м (п. 4.1.10 СП 59.13330.2012, Перед дверями, открывающимися навстречу по ходу движения, следует дополнительно учитывать безопасный радиус открывания двери. Наземные тактильные указатели принимаются согласно ГОСТ Р 52875-2018. - Дополнить систему навигации в организации перечнем помещений и их назначения для своевременного ориентирования посетителей при главном входе в здание (п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
6.3.3	Пути движения в здании		Отсутствуют тактильные, рельефно-графические, информационные мнемосхемы с применением системы Брайля. Отсутствуют указатели направления на путях возможного движения МГН внутри здания, имеющие, в том числе, тактильный эффект, что не соответствует п. 5.5.1 СП 59.13330.2012.		К,О,С,Г,У	- Установить тактильные рельефно-графические информационные мнемосхемы п.8.1.6 СП 59.13330.2016 - Оборудовать пути движения МГН в здании набором информационных табличек и указателей направления, выполненных, в том числе, и в тактильном исполнении. Указатели направления к доступному выходу, движения по лестнице, для посетителей п.5.5.1 СП 59.13330.2012. - Обеспечить расположение информационных табличек помещений на высоте 1,20 -1,60 м от уровня пола рядом с дверью (п. 6.5.9 СП 59.13330.2016, п. 10.2.5 СП 136.13330.2012). Визуальные средства информирования и ориентирования должны соответствовать требованиям п.5.5.2 -5.5.4 СП59.13330.2012	Текущий ремонт Текущий ремонт Текущий ремонт
6.3.4	Наружные Внутренние межэтажные, эвакуационные лестницы		Отсутствует тактильная информация (рельефные обозначения этажей, предупредительные полосы об окончании перил), согласно п. 5.2.16 СП 59.13330.2012.		С	- Нанести на боковую, внешнюю по отношению к маршу, поверхность поручней перил тактильную информацию в соответствии с п. 5.2.16 СП 59.13330.2012. - Разместить тактильно-контрастные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед лестничным маршем. п.4.1.12 СП 59.13330.2012	Текущий ремонт
			Отсутствует контрастная маркировка проступей краевых ступеней междуэтажных (эвакуационных) лестничных маршей №3, №4, №5, №6 в соответствии с п. 4.1.12 СП 59.13330.2012.		С	- Краевые ступени лестничного марша должны быть выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012, На проступи краевых ступеней лестничного марша, нанести полосу,	Текущий ремонт

	 <p style="text-align: center;">фото 22</p>	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016	<p>контрастную с поверхностью ступеней, общую ширину в пределах 0,08 - 0,10 м на расстоянии от края проступи 0,03- 0,04 м.</p> <p>- По завершении адаптации главного входа, следует рядом с входной дверью (справа, на высоте 1,20-1,60 м) установить знак доступности входной зоны для МГН (информационную пиктограмму)</p> <p>п. 5.5.1 СП 59.13330.2012</p>
--	---	----------------------------	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации и связи (во всех зонах)	ВНД (К,О,С,Г,У)	Лист 3-5	01-07, 14-19,20-25, 31-37	Текущий ремонт. индивидуальное решение с ТСР

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


Комментарий к заключению: До устранения замечаний информационная поддержка на объекте обеспечивается с помощью сотрудников школы, ответственных за встречу и сопровождение МГН.

Приложение 7
к Акту обследования ОСИ к Паспорту доступности ОСИ

I. Результаты обследования:

7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга
199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	есть (№ на плане) / нет	№ фото	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Виды работ
				Содержание	Значимо для кат. инвалидов	Содержание		
7.1	Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта до входа в здание	нет	 фото 38	По направлению движения от автобусной остановки на Малом пр. 64 до входа входной калитки на тротуарх и дорожках имеются перепады высот.	К,О,С,Г,У	- Следует направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения. Оборудовать указанные участки пешеходного пути в соответствии с п. 4.1.8 п 4.1.10 СП 59.13330.2012, п. 5.8 СП 136.13330.2012 (тактильные наземные указатели).	Организа-ционные решения	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности * (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения от остановки общественного транспорта	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД-И(С)	-	38-02	Организационные решения

* - Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД - недоступно.

** - Указывается один из вариантов: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный ремонт с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Направить обращение в органы исполнительной власти для принятия решения об обеспечении доступности путей движения, в соответствии с нормами СП 59.13330.2012, от остановки общественного транспорта по адресу: ул. Советская к ОСИ.

Председатель комиссии :

Заведующий ГБДОУ детский сад № 16

Василеостровского района

Санкт-Петербурга

Должность

Бикаева Г.Р.

Ф.И.О.

Подпись



Секретарь

Специалист по кадрам

Должность

Шустова Н.С.

Ф.И.О.

Подпись

Члены комиссии:

Зам. зав по АХЧ

Должность

Мануева С.С.

Ф.И.О.

Старший воспитатель

Должность

Тамбаум О.В.

Ф.И.О.

Представитель МРОО помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»

Должность

Дубик Г.А.

Ф.И.О.

Подпись



АКТ № 18 от 26.03.2020 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

*Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга
(ГБДОУ детский сад №16 комбинированного вида
Василеостровского района Санкт-Петербурга)*

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт:

199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее 3-х этажное здание 1701,8 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка: да, 5219,00 кв.м.;

Объект культурного наследия: *нет;*

Основание для пользования Объектом: *оперативное управление;*

Форма собственности: *государственная;*

Арендодатель: *нет;*

Административно-территориальная подведомственность: *региональная;*

Наименование и адрес вышестоящей организации:

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга

199178, Санкт-Петербург, Большой проспект Васильевского острова, 55А

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Основной вид деятельности: *ОКВЭД 85.11 Дошкольное образование.*

Наименование предоставляемых услуг: *образование.*

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): *– 180 человек/день;*

Форма способа оказания услуг: *по месту предоставления услуги;*

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): *дети;*

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект: *инвалиды на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с нарушением
зрения.*

Мы, нижеподписавшиеся,

*Заведующий ГБДОУ детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского
района Санкт-Петербурга Бикаева Галия Ряшитовна, действующий на основании
Устава с одной стороны, и председатель Межрегиональной общественной
организации помощи инвалидам «Прекрасный Мир» Никитин Алексей Григорьевич,
с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:*

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К,О,С,Г,У / не соответствуют для К,О,С,Г,У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет;*
2. Пандус стационарный наружный: *нет;*
3. Пандус стационарный внутренний: *нет;*
4. Пандус инвентарный, роллопандус: *нет;*
5. Наружная лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *да, (не соответствует О,С);*
7. Поручни наружные входной зоны: *нет;*
8. Поручни внутренние входной зоны: *да, (частично соответствуют О, не соответствуют С);*
9. Дверные проемы входной зоны: *да, (не соответствуют К,О,С);*
10. Подъемные платформы наружные: *нет;*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет;*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);* табличка с номером телефона помощи: *нет;*
13. Лифт пассажирский: *нет;*
14. Лифт грузовой: *нет;*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет;*
16. Санитарно-гигиеническое помещение: *да, (не соответствует К,О,С,Г,У);*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: *нет;*
- 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет;*
- 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде: звуковой информации: *нет;*
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет;*
- 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет;*
- 17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет;*
18. На официальном сайте учреждения *Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга* в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» <http://ds16.voadm.gov.spb.ru/> размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да;*
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да;*

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в *Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №16 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга* по адресу: *199406, Санкт-Петербург, ул. Беринга, дом 22, корп. 2, литер Б* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время условно доступным для инвалидов (кроме инвалидов на креслах-колясках) и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К,О,С,Г,У	Доступно передвижение по территории прилегающей к объекту. Достаточно места для проезда, маневрирования на кресле-коляске.	
1.2	К,О,С,Г,У	Приказом № 1-ОД от 09.01.2020г. назначен ответственный сотрудник учреждения: <i>-старший воспитатель Тамбоум Оксана Владимировна</i> для сопровождения МГН и инвалидов, помощи при входе и выходе из здания, по путям перемещения внутри здания, до места предоставления услуги, перемещения внутри здания и ситуационную помощь, с которой проведен инструктаж в соответствии с приказом и в должностные инструкции, которой внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении вышеуказанного сотрудника отражены в журнале проведения инструктажа. <i>(Инструктаж проведен 09.01.2020г.)</i>	Приказ №1-ОД от 09.01.2020
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К,О,С,Г,У	Принадлежащая территория детского сада ограждена забором. Перед входом на внутреннюю территорию расположена входная калитка. ¹ Калитка оборудована электромагнитным запорным механизмом. Рядом с калиткой отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.	

		<p>Отсутствует тактильная, информационная вывеска с названием организации, часами работы, текстом со шрифтом Брайля.</p> <p>На элементе входной калитки установлена система двусторонней голосовой связи на высоте 1,51м. при фронтальном подъезде.</p> <p>-Управляющие элементы кнопки должны быть установлены на высоте не более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде - в зоне, доступной для всех категорий МГН, в том числе, для инвалидов на креслах-колясках п.7.1.9 СП 59.13330.2012</p>	
2.2	К,О,С,Г,У	<p>Движение инвалидов по территории.</p> <p>Отсутствует навигация путей следования инвалидов к входу в здание.</p> <p>(Тактильный уличный стенд с контрастной, рельефно-графической информацией об объекте).</p> <p>Движение инвалидов по территории организовано с помощью сопровождающих ответственных сотрудников</p> <p>Все пешеходные дорожки на территории имеют твердое покрытие.</p> <p>Столбы наружного освещения располагаются за пределами полосы движения.</p> <p>Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения инвалидов на креслах-колясках не менее 2,0 м.</p> <p>Высота бордюров по краям пешеходных путей на территории имеет высоту менее 0,05 м.</p> <p>Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не превышает 5%, поперечный - 2%.</p> <p>На путях движения установлены дренажные системы дождеприёмных колодцев.</p> <p>На пути движения к калитке, крышка люка колодца теплосети имеет ширину ячеек больше нормы.</p> <p>-Дренажные системы на территории должны быть рассчитаны, чтобы люки колодцев не размещались в границах путей пешеходного движения</p> <p>п.5.1.17 СП 59.13330.2016</p>	
2.3	О,С,Г,У	<p>Главный вход</p> <p>Площадка, входная дверь</p> <p>Над входной дверью установлен навес, установлено освещение.</p> <p>Вход в здание оборудован входной площадкой в виде ступени- 0,012м.</p> <p>Размеры площадки-1,2х2,7м.</p> <p>Пандус отсутствует.</p> <p>У входной двери установлена система двусторонней голосовой связи на высоте 1,38м. при фронтальном подъезде.</p> <p>-Управляющие элементы кнопки должны быть установлены на высоте не более 1,20 м до верхней рабочей поверхности устройства при фронтальном подъезде - в зоне, доступной для всех категорий МГН, в том числе, для инвалидов на креслах-колясках п.7.1.9 СП 59.13330.2012</p>	

		<p>Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов.</p> <p>Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>-Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u></p> <p>Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери (что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012).</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери, внутренней двери тамбура.</p> <p>Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету, превышен порог входной двери).</p> <p>У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд.</p> <p>Размеры тамбура не соответствуют норме- 1,3x2,0м.</p>	
2.4	О,С,Г,У	<p>Эвакуационный выход.</p> <p>Наружный лестничный марш.</p> <p>В визуально доступном для инвалидов месте, отсутствует кнопка вызова, номер телефона ответственного сотрудника, для оказания помощи инвалиду по сопровождению до места предоставления услуги.</p> <p>Перед входом в здание установлен наружный лестничный марш.</p> <p>Доступна площадка для передвижения перед лестничным маршем.</p> <p>Доступная площадка для передвижения перед лестницей от входной двери.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Тактильные напольные указатели перед лестницами следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u></p> <p>На проступях краевых ступеней лестничного марша отсутствуют полосы контрастные с поверхностью ступеней.</p> <p>Подступёнок имеет разную высоту-0,18-0,22м.</p> <p>- Для открытых лестниц ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней п.4.1.12 СП 59.13330.2012</p> <p>Наружный лестничный марш не оборудован поручнями.</p> <p>-Вдоль обеих сторон всех открытых лестниц, необходимо устанавливать ограждения с поручнями. Поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м), Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение.п.5.2.15 СП.59.13330.2012</p>	
2.5	К	Отсутствуют технические средства, отсутствуют мобильные	

		подъемные средства для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках.	
2.6	О,С,Г,У	<p>Площадка, входная дверь Над входной дверью установлен навес, отсутствует освещение Вход в здание оборудован входной площадкой. На площадке имеется технологическое углубление от металлической тренажной решетки. Перед входной дверью отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка. -Тактильные напольные указатели следует выполнять по <u>ГОСТ Р 52875-2018</u> Размеры площадки 2,6х1,6м. Входной узел не обозначен тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени. -Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами п.4.1.12 СП 59.13330.2012 Отсутствует смотровое окно в полотне входной двери (что не соответствует п. 5.1.4 СП 59.13330.2012). Отсутствует контрастная маркировка проёма входной двери. Параметры входной двери, внутренней двери тамбура не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету, превышен порог входной двери). У доводчика на входной двери отсутствует задержка на 5 секунд. Размеры тамбура не соответствуют норме.</p>	
2.7	К,О,С,Г,У	<p>Помощь до места предоставления услуги включая допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 г № 38) организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников учреждения, указанных в п.1.2</p>	<p>Приказ №1-ОД от 09.01.2020</p>
3		<p>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</p>	
3.1	К,О,С,Г,У	<p>Переходы в другое здание, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, отсутствуют. Пути перемещения внутри здания коридоры, открытые проемы достаточны для прохода.</p>	
3.2	О,С,Г,У	<p>Междуэтажный лестничный марш. Двери междуэтажного лестничного марша Входная дверь имеют перепад высот в виде ступени-0,010м.(3 этаж) Параметры входных дверей в группы не соответствуют нормам -0,88м.(1,2,этажи) Параметры входной двери (3 этажа) не соответствуют нормам -0,75м. (ширина дверного проёма, превышен порог).</p>	

		<p>Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка проёма двери.</p> <p>Ширина площадок перед лестницей имеют размеры - 2,16x1,38м.</p> <p>Ширина лестничного марша-1,0м.</p> <p>Перед лестничным маршем отсутствует напольная, тактильная, предупреждающая контрастная маркировка.</p> <p>Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней</p> <p>Межэтажный лестничный марш оборудован опорными поручнями с внутренней стороны -1,1x0,67</p> <p>Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте.</p> <p>п.5.2.15 СП.59.13330.2012</p> <p>Поручни, устанавливаемые в зданиях и сооружениях, должны быть круглого сечения диаметром не менее 30 мм (поручни для детей) и не более 50 мм</p> <p>п.5.1.5 ГОСТ Р 51261-2017</p> <p>-Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь не травмирующее завершение п.5.2.15 СП59.13330.2012</p> <p>На этажах отсутствуют тактильные пиктограммы с номером этажа.</p> <p>На 4 этаже установлено ограждение.</p>	
3.3	К	Отсутствуют технические средства доступа инвалидов на креслах-колясках, стационарный (мобильный) пандус или подъемное устройство.	
3.4	К,О,С,Г,У	Эвакуационные выходы не адаптированы для инвалидов.	
3.5	К,О,С,Г,У	Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №1-ОД от 09.01.2020
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.2	К,О,С,Г,У	<p>Целевая зона - зона обслуживания инвалидов из числа посетителей - находится на первом, третьем этаже здания.</p> <p>На первом этаже: спортивный зал, музыкальный зал</p> <p>На третьем этаже кабинет заведующего, медицинский кабинет.</p> <p>Зона условно доступна для инвалидов.</p> <p>Для родителей из числа инвалидов (и других категорий МГН) не имеющих возможность проконтролировать детей в помещениях раздевалок, помощь по раздеванию/одеванию детей может быть оказана воспитателями и помощниками воспитателей детских групп. При необходимости, на первом этаже.</p> <p>Встреча родителей с представителями административного и педагогического состава организации может быть проведена в музыкальном, спортивном зале или в другом доступном помещении на первом этаже.</p> <p>При наличии в детской группе ребенка-инвалида - индивидуальный подход к ребенку и необходимая</p>	

		ситуационная помощь оказывается со стороны педагогического и учебно-вспомогательного персонала	
4.9	К,О,С,Г,У	Перемещение инвалидов и МГН внутри здания организовано с помощью ответственных за сопровождение сотрудников. Оказание ситуационной помощи инвалидам при учреждении предоставляется см. пункт 1.2	Приказ №1-ОД от 09.01.2020
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1	О,С,Г,У	Санитарно-гигиеническое помещение расположено на третьем этаже. Универсальная кабина Служебное помещение (туалет для персонала). Для посетителей - возможность использования по согласованию. Отсутствует тактильная пиктограмма доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная информационная мнемосхема. Перед входной дверью имеется перепад высот в виде ступени. Параметры входных дверей не соответствуют нормам (ширина дверного проёма в свету-0,58м, завышен порог). Входная дверь не обозначена тактильной пиктограммой доступности для инвалидов. Отсутствует тактильная направляющая полоса. Отсутствует опорный поручень у раковины умывальника. Установлено зеркало. Установлен диспенсер. Отсутствуют опорные откидные поручени около унитаза. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, 5.3.3 СП59.13330.2012 Отсутствует крючок для костылей с тактильной пиктограммой. Отсутствует кнопка экстренной помощи с тактильной пиктограммой. Внутреннее оборудование санитарно-гигиенического помещения <i>до ремонта или реконструкции помещения</i> не соответствует требованиям для инвалидов.	
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К,О,С,Г,У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного за сопровождение инвалидов сотрудника в соответствии с приказом. См. п.1.2	Приказ №1-ОД от 09.01.2020
6.2	К,О,С,Г,У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://ds16.voadm.gov.spb.ru/ размещена информация о - предоставляемых услугах, - контактная информация, - информация о путях движения к объекту от ближайшей остановки наземного пассажирского транспорта (схема); - версия сайта для слабовидящих граждан информация о предоставляемых услугах инвалидам; - условия доступности по зонам, наименованию зон для	

		различных категорий инвалидов; - информация с указанием наличия парковки для инвалидов - информация с указанием наличия санузла для инвалидов	
6.3	К,О,С,Г,У	Приказом № 1/1-ОД от 09.01.2020г. назначен ответственный сотрудник: - <i>кладовщик Кустова Надежда Сергеевна,</i> для размещения информации об условиях доступности для инвалидов, предоставляемых услугах на сайте учреждения.	Приказ №1/1-ОД от 09.01.2020
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К,О,С,Г,У	Маршрут движения от ближайшей остановки общественного транспорта на <i>Малом проспекте -510м.</i> Общественный наземный транспорт: <i>Автобус: №47, №100</i> <i>Троллейбус: №9</i> <i>Маршрутное такси: №32</i> Подземный общественный транспорт: <i>Станция метро: «Приморская»-1,2км.</i>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К,О	На территории, прилегающей к учреждению, отсутствуют оборудованные парковочные места автостоянки для инвалидов.	

Заведующий ГБДОУ детский сад
№16 комбинированного вида
Василеостровского района
Санкт-Петербурга



Бикаева Г.Р./
М.П. _____ Дата _____

Председатель Межрегиональной
общественной организации помощи
инвалидам «Прекрасный Мир»



Никитин А.Г. /
М.П. _____ Дата _____